



頑固な汚れに威力を発揮

ピカット R-1

界面活性剤が主成分の水性アルカリタイプの油の洗浄剤です。

用途

汚れ落としとして、原液～30倍に水で希釈してご使用下さい。
工場の機械回り、床面の油汚れ、事務所の椅子・机、窓ガラス 等

使用方法

床面の油汚れ

- ピカット R-1（原液～4倍希釈液）を、ジョーロ等で汚れ面に適量散布します。
- 汚れの程度により、10分～1時間ほど放置して下さい。
- デッキブラシ等でこすり、汚れを取ります。
- 洗浄後は、十分に水洗い下さい。

工場の機械回り

- 機械にはさまれる等の人身事故を防止する手立てを、確実に行って下さい。
（必要に応じて、機械を停止してから行って下さい。）
- ピカット R-1（原液～4倍希釈液）を、スプレーで散布又は雑巾・スポンジ等に含ませて拭き取ります。
- 洗浄後は、水拭きして下さい。

事務所の椅子 等

- ピカット R-1（原液又は希釈液）を、スプレー散布又は布・スポンジ等に含ませて拭き取ります。
- 洗浄後は、水拭きして下さい。

<希釈率>

5～20倍 机、椅子、スチール製品、Pタイル、機械部品の部品箱 等
20～50倍 窓ガラス、OA機器、サッシ、戸棚、ユニット家具 等



<< 荷姿 >> 18kg 缶

使用上の注意

- 原液のpHは11.8ありますので、皮膚・目・衣類などに付着しないよう、適切な保護具を着用して下さい。
- 換気の良い場所で取扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 目に入った場合はこすらずに、すぐに流水で充分洗い流し、医師の診断を受けて下さい。
- 万が一飲み込んだ場合は、口の中の水をよく洗い、気分が悪い時は医師の診断を受けて下さい。
- 原液を多量に廃棄する時は、焼却炉で焼却するか、塩酸・硫酸などで中和後、活性汚泥法で分解・処理後、多量の水と共に放流して下さい。少量の場合は、酸で中和後多量の水と共に放流して下さい。但し、最も確実な方法として、産業廃棄物業者への委託処理されることを推奨致します。
- 容器は、水で洗浄後鉄スクラップとするか、そのまま産業廃棄物業者へ処理を委託して下さい。

※商品改良のため予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

お求めは：



株式会社 **タイムケミカル**

- つくば本社 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
 - つくば工場業務本部 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
 - 東日本事業所 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
 - 西日本事業所 〒566-0073 大阪府摂津市鳥飼和道2-8-14 072(654)8771 FAX072(654)8773
 - 船橋研究所 〒274-0063 船橋市習志野台2-49-19 047(402)3453 FAX047(402)3453
- ホームページ <http://www.timechemical.co.jp>
メールアドレス info@timechemical.co.jp